شركة مرسيدس تحذّر من خطر احتراق "800" ألف سيارة من هذه الطرازات!



قامت شركة مرسيدس بنز –دايملر في برلين ، بإبلاغ مالكي سياراتها الفاخرة بوجود عيب تقني قد يؤدي إلى اندلاع حريق ، مضيفة أن الاستدعاء غير ممكن لأن الأجزاء اللازمة لإصلاح المشكلة غير متوفرة.

وقالت شركة دايملر إن سبب المشكلة يرجع إلى تسرب محتمل في مضخة المبرد يمكن أن يؤدي إلى تسخين المكونات .

وأرسلت شركة دايملر، رسالة إلى حوالي 800 ألف من مالكي سيارات مرسيدس بنز المتضررين من العيب الذي جاء فيه "لا يمكن استبعاد خطر نشوب حريق".

وأضافت الشركة في الرسالة أن الأجزاء اللازمة لإصلاح المشكلة لم تكن متاحة، لذا لم يكن الاستدعاء ممكناً في الوقت الحالي، ولكن سيتم إطلاقه بمجرد توفر المكونات.

وقالت الرسالة "في غضون ذلك، يجب قيادة السيارة المتضررة بطريقة حكيمة بشكل خاص وتقليل الاستخدام

إلى الحد الأدنى".

وأوضحت الشركة في بيان: "يجب على مالك السيارة المتضررة من الاستدعاء الاتصال دائماً بأقرب شريك خدمة مرسيدس-بنز على الفور".

وأشارت الشركة إلى أن الطرازات المتأثرة هي: GLS/GLE (platform 167)، وClass-C (platform 205)، وClass-E (platform 213)، وClass-S (platform 222)، وClass-S (platform 223)، و Class-E Coupe/Convertible (238 platform)، وGLC (253 platform)، وCLS (257 platform)، بالإضافة سيارة إلى G-Class (463 platform).