مدير طرق وجسور كربلاء يكشف سبب حادث مجسر العطيشي

أوضح مدير الطرق والجسور في محافظة كربلاء المقدسة، وناس فيصل الدعمي، اليوم السبت، تفاصيل الحادث الذي شهدته أعمال إنشاء مجسر العطيشي بالمحافظة.

وقال الدعمي، في تصريح فيديوي تابعته "المطلع"، إن "المجسر ما يزال قيد التنفيذ، وخلال عملية الصب حدث التواء في أحد الفضاءات الحديدية، تزامناً مع مرور عجلتين بشكل خاطف".

وأضاف أن "إحدى العجلتين تم إخراج سائقها بسلام وأمان، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإخراج العجلة الثانية"، مؤكداً أن "الإصابات حتى الآن طفيفة".