

السيطرة على تسرب كلور بطريق كربلاء _النجف أدى لحالات اختناق بسيطة



أعلنت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، تسجيل حالات اختناق بسيطة إثر تسرب الكلور على طريق كربلاء المقدسة - النجف الأشرف.

وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية العميد مقداد ميري في بيان تلقته "المطلع" أن "حالات الاختناق التي سُجِّلت اليوم كانت محدودة، وقد جرى التعامل معها فوراً من قبل فرق الدفاع المدني والإسعاف الفوري".

وأضاف، أن "سبب الحادث يعود إلى تسرب مادة الكلور من إحدى دوائر الماء على طريق (كربلاء - النجف) قرب العمود 1200، حيث تمت السيطرة الكاملة على الموقف وإنهاء الحادث دون أي تداعيات تُذكر".